

Moldava

X	Vlak	Z	Příjezd	Kol.	Odjezd	Do	Konec	Poznámky
	Mn 89600			10	0:59	Svr	MSvat	stroj z výtopy
	Pn 64900	Rbk	1:24	2				stroj do výtopy
	Pn 69471/0	Svr	průj.	1	1:34	Rbk	Std	
	Pn 69371 ROV černé uhlí	Svr	průj.	1	2:18	Rbk	Rad	jede v liché dny
	Ruš Pn 65750 §) POV vápenec	Rbk	průj.	1	2:55	Svr	Vý	Zavádějte v sudé dny; jede-li rušící vlak Pn 65750, čeká vlak Pv 99800 v Rumburku
	Pv 99800 §)	Rbk	3:13	2				jede-li rušící vlak Pn 65750, čeká vlak Pv 99800 v Rumburku stroj do výtopy
	Pn 69710			14	3:14	Svr	Vý	stroj z výtopy
	Pn 69301			12	3:30	Rbk	Rad	stroj z výtopy
	Pn 69331 OFZ	Svr	průj.	1	3:58	Rbk	Rad	jede v sudé dny
	Pn 63900	Rbk	4:25	2				stroj do výtopy
	Os 6060	Rbk	4:51	1	4:53	Svr	MSvat	
	Pn 64741/0	Rbk	průj.	1	5:17	Svr	Vý	
	Pn 69401			6	5:42	Rbk	Std	stroj z výtopy
	Os 6001	Svr	6:00	1	6:01	Rbk	Rad	
	MOs 6010	Rbk	6:30	1	6:31	Svr	Vý	
	Pv 99801			8	6:36	Rbk	Rbk	
	Os 6061	Svr	6:58	1	7:00	Rbk	Rbk	
	R 593	Svr	průj.	1	7:29	Rbk	Rad	
	Os 6000	Rbk	7:54	1	7:55	Svr	Vý	
	Pn 63902	Rbk	8:21	2				stroj do výtopy
	Vn 57471/0	Svr	průj.	1	8:26	Rbk	Std	
	Vn 54971/0	Rbk	8:55	4	9:10	Svr	MSvat	
	MOs 6011	Svr	8:59	1	9:00	Rbk	Rbk	
	Sp 910	Rbk	průj.	1	9:40	Svr	Vý	
	MR 512 (2.) Bezdrv	Rbk	průj.	1	9:59	Svr	Svr	
	Pn 67911	Svr	10:31	2				stroj otočit na točně a vystavit na vlak Pn 69712
	Vn 53970 §) prázdné uhláky	Rbk	průj.	1	10:37	Svr	MSvat	jede v liché dny; jede-li rušící vlak Pn 63930, nesmí jet vlak Vn 53970
	Ruš Pn 63930 OFZ §)	Rbk	průj.	1	10:37	Svr	Svr	Zavádějte v sudé dny, jede-li rušící vlak Pn 63930, nesmí jet vlak Vn 53970
	Os 6013	Svr	11:06	1	11:07	Rbk	Rbk	
	Mn 89601	Svr	11:47	2				stroj do výtopy
	MOs 6071	Svr	12:03	1	12:04	Rbk	Rbk	
	Pn 69712			14	12:08	Svr	Vý	
	MEx 70	Rbk	průj.	1	12:31	Svr	Vý	
	Os 6002	Rbk	12:53	1	12:55	Svr	Vý	

Moldava

X	Vlak	Z	Příjezd	Kol.	Odjezd	Do	Konec	Poznámky
	Pn 69303			12	13:10	Rbk	Rad	stroj z výtopy
	Mn 89602			10	13:18	Svr	MSvat	stroj z výtopy
	Pn 64902	Rbk	13:41	2				stroj do výtopy
	Vn 57551 prázdné Faccs (Sas)	Svr	13:59	2	14:21	Rbk	Ron	jede v sudé dny
	Os 6004	Rbk	14:15	1	14:16	Svr	Vý	
	Os 6015	Svr	14:45	1	14:46	Rbk	Rbk	
	Pv 99802	Rbk	15:22	2				stroj do výtopy
	Pn 69333 OFZ	Svr	průj.	1	15:33	Rbk	Rad	jede v liché dny
	Os 6070	Rbk	16:04	1	16:05	Svr	Svr	
	Lv 79403			5	16:18	Rbk	Std	stroj z výtopy
	Os 6003	Svr	16:34	1	16:35	Rbk	Rad	
	Pn 67913	Svr	16:59	2				stroj do výtopy
	Ruš Pn 65752 š) POV vápenec	Rbk	průj.	1	17:11	Svr	Vý	Zavádějte v liché dny
	Os 6012	Rbk	17:36	3	17:47	Svr	Vý	
	Sp 911	Svr	průj.	1	17:42	Rbk	Rad	
	Pv 99803			8	17:54	Rbk	Rbk	stroj z výtopy
	Os 6073	Svr	18:17	1	18:18	Rbk	Rad	
	MOs 6072	Rbk	18:45	1	18:46	Svr	Svr	
	Pn 69403			6	18:50	Rbk	Std	stroj z výtopy
	Pn 69714			14	19:03	Svr	Vý	stroj z výtopy
	Pn 63904	Rbk	19:21	2				stroj do výtopy
	MR 513 (2.) Bezdrv	Svr	průj.	1	19:48	Rbk	Rad	
	Vn 57553 prázdné Faccs (Sas)	Svr	průj.	1	20:03	Rbk	Ron	jede v liché dny
	Os 6050	Rbk	20:29	1	20:31	Svr	MSvat	
	Pn 69305			12	20:41	Rbk	Rad	stroj z výtopy
	Os 6017	Svr	21:01	1	21:02	Rbk	Rbk	
	Mn 89603	Svr	21:24	2				stroj do výtopy
	R 592	Rbk	průj.	1	21:32	Svr	Vý	
	Lv 74902	Rbk	21:47	1				stroj do výtopy
	MEx 71	Svr	průj.	1	21:56	Rbk	Rad	
	Os 6014	Rbk	22:23	1	22:24	Svr	Vý	
	Os 6063	Svr	22:53	1	22:55	Rbk	Rbk	
	Pn 67915	Svr	23:30	2				stroj do výtopy
	Pn 63932 OFZ	Rbk	průj.	1	23:39	Svr	Svr	jede v liché dny