

Rumburk

X	Vlak	Z	Příjezd	Kol.	Odjezd	Do	Konec	Poznámky
	Pv 99850	Bra	0:20	7				
	MOs 6091			5	0:25	Std	Std	motorový vůz z výtopy, přeprava denního tisku v polovině motorového vozu
	MOs 16000			1	0:30	Ron	Rad	přeprava denního tisku v polovině motorového vozu
	Mn 89260			1	0:56	Ron	Ron	stroj z výtopy
	Pn 64900	Std	průj.	1	1:13	Mld	Mld	
	Pn 69471/0	Mld	průj.	1	1:44	Std	Std	
	Pn 69371 ROV černé uhlí	Mld	průj.	1	2:28	Std	Rad	jede v liché dny
	Pn 65351/0 §) POV vápenec	Ron	2:39	7	2:59	Std	Rad	jede v liché dny; jede-li rušící vlak Pn 65750, nesmí jet vlak Pn 65351/0, stroj objede
	Ruš Pn 65750 §) POV vápenec	Ron	2:39	1	2:43	Mld	Vý	Zavádějte v sudé dny; jede-li rušící vlak Pn 65750, nesmí jet vlak Pn 65351/0, zastavení pouze z dopravních důvodů
	Pv 99800 §)			9	2:56	Mld	Mld	jede-li rušící vlak Pn 65750, čeká vlak Pv 99800 v Rumburku
	Pn 69301	Mld	průj.	1	3:42	Std	Rad	
	Pn 69331 OFZ	Mld	4:09	5	4:21	Std	Rad	jede v sudé dny
	Pn 63900	Std	průj.	1	4:14	Mld	Mld	
	Os 6060			3	4:40	Mld	MSvat	stroj z výtopy
	Pn 64741/0	Std	průj.	3	5:07	Mld	Vý	
	MOs 16001	Ron	5:10	1				
	Os 6041			3	5:18	Std	Rad	stroj z výtopy
	MOs 26001			5	5:20	Bra	Bra	
	MOs 6080pk	Std	5:49	3				dobere přípojný vůz, přechází na MOs 6010
	MOs 6080	Std	5:49	3				motorový vůz do výtopy
	Pn 69401	Mld	průj.	7	5:55	Std	Std	
	MOs 26002	Bra	6:05	5				
	Os 6001	Mld	6:12	5	6:14	Std	Rad	
	MOs 6010			3	6:19	Mld	Vý	
	MOs 16002			1	6:39	Ron	HSŠ	v pracovní dny dobere přípojný vůz
	MOs 6081			1	6:44	Std	Std	motorový vůz z výtopy
	Pv 99801	Mld	6:53	9				podle pokynů výpravčího žst. Rumburk provádí posun v žst. Rumburk mezi vlaky Pv 99801 a Pv 99851
	Os 6061	Mld	7:11	7				soupravu odstavit na 13.SK, stroj do výtopy
	Os 6000	Std	7:17	1	7:43	Mld	Vý	za stroj dobírá spěšninový vůz
	Os 16021	Ron	7:26	3				po odjezdu vlaku 6000 odstavit soupravu na 13SK, stroj předat strojvedoucímu na vlak Mn 89262
	R 593	Mld	7:37	5	7:41	Std	Rad	
	Pn 63902	Std	průj.	1	8:10	Mld	Mld	
	MOs 16023	Ron	8:23	3				v pracovní dny odstaví přípojný vůz, motorový vůz do výtopy
	Mn 89262			11	8:30	Ron	Ron	stroj převezme v žst. Rumburk od strojvedoucího vlaku Os 16021
	Vn 57471/0	Mld	8:37	7	8:49	Std	Std	
	Vn 54971/0	Std	průj.	5	8:44	Mld	MSvat	
	Pv 99851			9	9:07	Bra	Bra	sune

Rumburk

X	Vlak	Z	Příjezd	Kol.	Odjezd	Do	Konec	Poznámky
	MOs 6011	Mld	9:11	1				odstaví přípojný vůz, motorový vůz do výtopny
	MR 512 (2.) Bezdrv	Ron	9:22	1	9:50	Mld	Svr	
	Sp 910	Std	9:29	5	9:31	Mld	Vý	
	Vn 53970 §) prázdné uhláky	Std	průj.	3	10:27	Mld	MSvat	jede v liché dny; jede-li rušící vlak Pn 63930, nesmí jet vlak Vn 53970
	Ruš Pn 63930 OFZ §)	Std	průj.	3	10:27	Mld	Svr	Zavádějte v sudé dny, jede-li rušící vlak Pn 63930, nesmí jet vlak Vn 53970
	Lv 79401			1	10:33	Std	Rad	stroj z výtopny, stroj vystavit v obráceném postavení !
	Pv 99852	Bra	10:52	3				
	Vn 53551/0 prázdné Faccs (Sas)	Std	11:08	11	11:53	Ron	Ron	jede v liché dny, stroj objede
	Os 6013	Mld	11:18	7				stroj do výtopny
	MOs 6082	Std	11:27	5				
	MOs 16004			1	11:29	Ron	Rad	motorový vůz z výtopny
	MOs 6083			5	11:33	Std	Std	
	Os 6002	Std	12:05	3	12:42	Mld	Vý	
	MOs 6071	Mld	12:15	1				po odjezdu vlaku 6002 odstaví přípojné vozy na 13SK, motorové vozy do výtopny
	MEx 70	Std	12:20	5	12:22	Mld	Vý	
	Os 6043			7	12:26	Std	Rad	stroj z výtopny
	Mn 89261	Ron	12:47	3				stroj do výtopny
	Pn 64902	Std	13:16	3	13:28	Mld	Mld	
	Pn 69303	Mld	průj.	1	13:22	Std	Rad	
	MOs 16005	Ron	13:57	1				
	Os 6004	Std	14:00	3	14:04	Mld	Vý	
	Os 6045			7	14:08	Std	Rad	stroj z výtopny, vystavit v obráceném postavení
	Os 16020			5	14:19	Ron	HŠ	stroj z výtopny
	MOs 26003			7	14:24	Bra	Bra	
	Vn 57551 prázdné Faccs (Sas)	Mld	14:34	1	14:46	Ron	Ron	jede v sudé dny
	MOs 26004	Bra	14:53	3				
	Os 6015	Mld	14:57	3				stroj do výtopny
	Pv 99802			9	15:05	Mld	Mld	
	MOs 16006			1	15:29	Ron	Rad	dobere přípojný vůz
	Pn 69333 OFZ	Mld	15:44	7	15:56	Std	Rad	jede v liché dny
	Os 6070	Std	15:50	1	15:53	Mld	Svr	
	Lv 79403	Mld	průj.	1	16:29	Std	Std	
	Os 6003	Mld	16:46	1	16:49	Std	Rad	

Rumburk

X	Vlak	Z	Příjezd	Kol.	Odjezd	Do	Konec	Poznámky
	Pn 65353/2 §) POV vápenec	Ron	16:55	11	17:15	Std	Rad	jede v sudé dny; jede-li rušící vlak Pn 65752, nesmí jet vlak Pn 65353/2. stroj objede
	Ruš Pn 65752 §) POV vápenec	Ron	16:55	1	16:59	Mld	Vý	Zavádějte v liché dny; jede-li rušící vlak Pn 65752, nesmí jet vlak Pn 65353/2, zastavení pouze z dopravních důvodů
	Os 6012			3	17:25	Mld	Vý	stroj z výtopy
	MOs 16007	Ron	17:48	1				odstaví přípojný vůz
	Sp 911	Mld	17:50	1	17:55	Std	Rad	
	MOs 26005			1	18:05	Bra	Bra	
	Pv 99803	Mld	18:11	9				podle pokynů výpravčího žst. Rumburk provádí posun v žst. Rumburk do cca 20:00 hod.
	Os 6040	Std	18:25	1				odstaví soupravu podle pokynů výpravčího, stroj do výtopy
	Os 6073	Mld	18:29	7	18:33	Std	Rad	
	MOs 26006	Bra	18:32	5				motorový vůz do výtopy
	MOs 6072			3	18:34	Mld	Svr	motorové vozy z výtopy, dobere přípojné vozy
	Pn 69403	Mld	19:03	3	19:15	Std	Std	
	Pn 63904	Std	průj.	5	19:10	Mld	Mld	
	MR 513 (2.) Bezdrv	Mld	19:56	5	20:06	Ron	Rad	
	Os 6050	Std	20:00	3	20:18	Mld	MSvat	
	Vn 57553 prázdné Faccs (Sas)	Mld	20:14	11	20:30	Ron	Ron	jede v liché dny
	Lv 74900	Std	20:20	5				stroj do výtopy
	Vn 53553/2 prázdné Faccs (Sas)	Std	20:39	11	21:04	Ron	Ron	jede v sudé dny, stroj objede
	Pn 69305	Mld	průj.	1	20:53	Std	Rad	
	Os 6017	Mld	21:13	3				podle pokynů výpravčího odstaví soupravu a spěšnivový vůz, stroj do výtopy
	R 592	Std	21:20	1	21:23	Mld	Vý	
	MOs 16022			5	21:28	Ron	HŠŠ	motorový vůz z výtopy
	Lv 74902	Std	průj.	1	21:38	Mld	Mld	
	MOs 6084	Std	21:59	1				
	MEx 71	Mld	22:04	5	22:06	Std	Rad	
	Pv 99853			9	22:11	Bra	Bra	sune
	Os 6014			3	22:12	Mld	Vý	stroj z výtopy
	Mn 89263	Ron	22:20	11				stroj do výtopy
	MOs 6085			1	22:23	Std	Std	
	Os 6063	Mld	23:06	3				odstaví soupravu podle pokynů výpravčího, stroj do výtopy
	MOs 16025	Ron	23:10	1				
	Pn 63932 OFZ	Std	průj.	1	23:29	Mld	Svr	jede v liché dny