

## Výpravčice

X	Vlak	Z	Příjezd	Kol.	Odjezd	Do	Konec	Poznámky
	Ruš Pn 65750 §) POV vápenec	MSvat	3:31	3				Zavádějte v sudé dny, stroj do výtopy
	Pn 69710	MSvat	3:52	5				stroj do výtopy
	Pn 69730 OFZ	MSvat	4:16	3				jede v liché dny, stroj do výtopy
	Os 6001			6	5:07	MSvat	Rad	stroj z výtopy
	Pn 64741/0	MSvat	6:25	7				stroj pouze objíždí soupravu
	R 593			4	7:00	MSvat	Rad	stroj z výtopy
	MOs 6010	MSvat	7:27	6				
	Vn 57471/0			7	7:33	MSvat	Std	Prázdné Uacs / Raj
	MOs 6011			6	8:18	MSvat	Rbk	
	Os 6000	MSvat	8:51	6				stroj do výtopy
	Pn 69760 ROV černé uhlí	MSvat	9:15	7				jede v sudé dny, stroj do výtopy
	Pn 67911			5	9:37	MSvat	Mld	stroj z výtopy
	Sp 910	MSvat	10:12	4				stroj do výtopy
	Os 6013			6	10:25	MSvat	Rbk	stroj z výtopy
	Pn 67931 OFZ			3	11:35	MSvat	Svr	jede v liché dny, stroj z výtopy
	Pn 69712	MSvat	12:46	5				stroj do výtopy
	MEx 70	MSvat	12:59	6				
	Vn 57551 prázdné Faccs (Sas)			3	13:05	MSvat	Ron	jede v sudé dny, stroj z výtopy
	Os 6002	MSvat	13:40	2				stroj do výtopy
	Os 6015			2	14:00	MSvat	Rbk	stroj z výtopy
	Vn 57961 prázdné uhláky			7	14:22	MSvat	MSvat	jede v sudé dny, stroj z výtopy
	Os 6004	MSvat	15:11	2				stroj do výtopy
	Pn 69732 OFZ	MSvat	15:36	3				jede v sudé dny, stroj do výtopy
	Os 6003			2	15:53	MSvat	Rad	stroj z výtopy
	Pn 67913			5	16:20	MSvat	Mld	stroj z výtopy
	Sp 911			4	17:08	MSvat	Rad	stroj z výtopy
	Ruš Pn 65752 §) POV vápenec	MSvat	18:09	5				Zavádějte v liché dny, stroj otočit na točně a přistavit na soupravu Vn 57553
	Os 6012	MSvat	18:32	4				stroj otočit na točně a přistavit na soupravu Os 6017
	Vn 57553 prázdné Faccs (Sas)			5	19:07	MSvat	Ron	jede v liché dny
	Pn 69714	MSvat	19:41	7				stroj do výtopy
	Os 6017			4	19:57	MSvat	Rbk	

## Výpravčice

X	Vlak	Z	Příjezd	Kol.	Odjezd	Do	Konec	Poznámky
	MEx 71			6	21:27	MSvat	Rad	
	R 592	MSvat	22:15	4				stroj do výtopy
	Pn 67915			7	22:33	MSvat	Mld	stroj z výtopy
	Os 6014	MSvat	23:09	6				stroj do výtopy
	Pn 67933 OFZ			3	23:18	MSvat	Svr	jede v sudé dny, stroj z výtopy